

Broj: 0103-38/34-2
Budva: 29.09.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za inspeksijske poslove i licenciranje

Predmet: Urgencija za kontrolu prostora u opštini Ulcinj

Izvršenim obilaskom prostora opštine Ulcinj, postupajući po prijavi Arbena Hodžića, zastupnika korisnika lokacije D374 Kozica Nedžada konstatovali smo na desnoj obali rijeke Bojane, da je uzvodno od objekta D374, izgrađen daščani objekat cca. 15m² sa terasom od cca. 35m² iako Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata za 2020. godinu, na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.



fotografije lokacije

Nakon konstatovanja početka radova na navedenoj lokaciji početkom avgusta mjeseca 2020 godine, kada smo konstatovali izvođenje radova na postavljanju daščane platforme na drvenim šipovima površine cca. 60 m², , prosljedili smo vam dana 10.08.2020 godine Zahtjev za kontrolu prostora broj 0103-96/34-1.



fotografija lokacije početkom avgusta 2020 godine

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti u cilju uklanjanja objekta čije postavljanje nije planirano Programom privremenih objekata.

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra
Veselin Vojinović

Veselin Vojinović



29.09.2020

Број	Прилог	Вриједност
0103	1148/8	

Ulcinj: 28.09.2020.godine.

Službena Zabilješka

Postupajući po prijavi od Arbena Hodžića, zastupnika korisnika lokacije D374 Kozica Nedžada od 27.09.2020. godine, da se uzvodno od objekta D374, nastavlja nelegalna gradnja, dana 28.09.2020.godine, izvršili smo ponovnu kontrolu zone Morskog Dobra na desnoj obali rijeke Bojane, i konstatovali:

- Da u odnosu na već konstatovano stanje službenim zabilješkama od 04.08.2020. godine, kojim smo konstatovali nelegalne građevinske radove na postavljanju daščane platforme na drvenim šipovima uzvodno od objekta D374, i u odnosu na službenu zabilješku sačinjenu od 10.09.2020.godine, gdje je konstatovano nepromijeneno stanje, dana 28.09.2020. godine, smo konstatovali:

- Da je na pomenutoj platformi izgrađen daščani objekat cca. 15m² sa terasom od cca. 35m².

U prilogu fotografije sa lica mjesta.

Zabilješka se dostavlja na dalji postupak,



Zabilješku sačinili:

Muhamed Nikezić

Ćemal Hidrio





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Б У Д В А			
Примљено	11.08.2020		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	0103-96/34-1		

Број: 0103-

Budva: 10.08.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za inspeksijske poslove i licenciranje

Predmet: Dostava zahtjeva za kontrolu prostora desne obale rijeke Bojane u opštini Ulcinj.

U prilogu dostavljamo Vam zahtjev za kontrolu prostora u opštini Ulcinj zbog sledećih nepravilnosti :

- na prilaznom putu prema objektima D38, korisnika Mugoša Predraga, D37, korisnika Mugoša Marko, D36, korisnika Mugoša Branka i D35, korisnika Gubenko Aleksandar, izvedeni su građevinski radovi na krčenju niskog rastinja kroz močvarni - trščani dio na obali rijeke Bojane, te nasipanju i ravnanju novog nelegalnog puta, dužine cca. 70 m sa širinom od cca. 4 m. i dubinom nasipa od cca. 50 cm.

Pri nasipanju je korišćena ogromna količina kamenja i šuta, te novo nasuti makadamski put ugrožava slobodan protok rijeke Bojane.

- Uzvodno od objekta D374 izvode se radovi na postavljanju daščane platforme na drvenim šipovima površine cca. 60 m²., iako Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata za 2020. godinu, na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.

- nizvodno od objekta D374 izvode se radovi na postavljanju drvenih šipova, (25 drvenih šipova) površine cca. 25 m²., iako Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata za 2020. godinu, na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

S poštovanjem,

Rukovodilac službe
Veselin Vojinović

Pomoćnik direktora
Rajko Malović

DIREKTOR
Predrag Jelušić, dipl. Ekonomista

БУДВА
11.08.2020.

Број	Прилог	Вриједност
0103-	96/34	

Број: 0103-
Будва: 10.08.2020. године


Министарство одрживог развоја и туризма
Директорат за инспекцијске послове и лиценцирање

Предмет: Захтев за контролу простора у општини Улцињ

Извршеним обиласком простора општине Улцињ, на десној обали ријеке Бојане, констатовали смо следеће неправилности :

- на прилазном путу према објектима D38, корисника Мугоша Предрга, D37, корисника Мугоша Марко, D36, корисника Мугоша Бранка и D35, корисника Губенко Александар, изведени су грађевински радови на крчењу ниског растинја кроз моћварни - тршчани дио на обали ријеке Бојане, те насипању и равнању новог нелегалног пута, дужине сасвим 70 м са ширином од сасвим 4 м. и дубином насипа од сасвим 50 см.

При насипању је коришћена огромна количина каменја и шута, те ново насупи макадамски пут угрожава слободан проток ријеке Бојане.



фотографије локације

- Узводно од објекта D374 изводе се радови на постављању дашчане платформе на дрвеним шиповима површине сасвим 60 м²., иако Измјенама и допунама програма привремених објеката за 2020. годину, на овој локацији није предвиђено постављање објекта.



фотографија локације


- nizvodno od objekta D374 izvode se radovi na postavljanju drvenih šipova, (25 drvenih šipova) površine cca. 25 m2., iako Izmjenama i dopunama programa privremenih objekata za 2020. godinu, na ovoj lokaciji nije predviđeno postavljanje objekta.



fotografija lokacije

Potrebno je izvršiti kontrolu prostora i sprovesti mjere iz vaše nadležnosti.

Rukovodilac Službe za kontrolu morskog dobra
Veselin Vojinović



07.08.2020

05.08.2020.godine.

Službena Zabilješka

0103 - 96/31

Dana 04.08.2020. godine, izvršili smo kontrolu zone morskog dobra u Opštini Ulcinj, na desnoj obali rijeke Bojane i konstatovali:

Da je NN lice izvodilo građevinske radove na nasipanju i ravnanju novog nelegalnog puta, te krčenju niskog rastinja bez odobrenja kroz močvarni, tršćani dio obale rijeke Bojane.

Dužina nelegalnog nasipanog puta iznosi cca. 70 m sa širinom od cca. 4 m. i dubinom nasipa od cca. 50 cm.

Radovi su se izveli na način što je pri nasipanju korišćena ogromna količina kamena i šuta.

Pomenuti nelegalni put se nalazi na prilaznom putu prema objektima D38, korisnika Mugoša Predraga, D37, korisnika Mugoša Marko, D36, korisnika Mugoša Branka i D35, korisnika Gubenko Aleksandar.

Pomenuti nasipani makadamski put ugrožava slobodan protok rijeke Bojane.

Zabilješka se dostavlja na dalji postupak,

U prilogu fotografije sa lica mjesta.



Zabilješku sačinili:

Muhamed Nikčević

Čemal Hidrio